

TYP AV ÅTGÄRD**ÅR**

Toaletterum hus 1 renoverat och nya badrumsskåp m.m. installerade	2022
Ny köksfläkt i hus 1 och varmvattenberedare i hus 2	2022
Altanvägg målad och fönster kittade	2021
Nytt vitlaserat altanräcke	2020
Ytterdörrar målade på hus 1 och 2	2020
Nytt tak med plåt till pumphuset	2018
Reningsanläggning byggd och godkänd	2014
Värmeslingor i vattenledningarna utbytta	2012
Hus 1: Målat utvändigt inkl fönster, ytterdörr och stuprör, nytt altandäck och trappa	2011
Hus 2: Ny papptakbeläggning, målat utvändigt inkl fönster, ytterdörr och stuprör, nytt tak och papptakbeläggning på vedbodsutbyggnaden	2011
Förrådshus: Målat utvändigt inkl fönster och dörrar, nytt tak och takpappsbeläggning	2011
Pumpanordning inklusive pump utbytt	2011
Ombyggnad av avlopp i hus 2, ny duschkabin/dusch, varmvattenberedare och tvättmaskin	2010
DeltaGeo genomförde geologisk undersökning av förutsättningar för, och placering av reningsanläggning.	2010
Ny kyl/frys (Bosch) installerad	2010
Lackering av köksluckor, kakling över diskbänk och spis och ny köksfläkt med luftuttag i stället för kolfilter	2009
Varmluftspump installerad i hus 1	2009
Ny spis (Huskvarna) installerad	2009
Förbränningstoalett och ny skorsten och väggventilation för förbränningstoalett installerad som ersättning för mulltoa	2008
Undersökning av vattenkvalitet i brunnen och av befintligt avlopp. Resultat var att vattenkvaliteten var god. Krav på ny avloppsanläggning skulle komma pga sjönära läge (Marensjön).	2008